

# ・バイブロコンパクター

## ◆はじめに◆

※燃料が入っている事をご確認下さい。



お問い合わせ先  
エスケーリース株式会社  
011-775-4141

1 エンジンがかからない

スロットルレバーはアイドリングになっていますか？ → 燃料コックは、ONになっていますか？



キーを運転位置にし回していますか？



2 運転しない

前後進レバーを倒していますか？ →



前進

中立

後進



アクセルレバーを高速にしていますか？



※焼き付きの原因になりますのでアクセルはためらわず全開に引いてください。

3 停止時

→ スロットルレバーをアイドリングにし低速で運転後、レバーを下げてエンジンを停止させます。その後、キースイッチを停止にします。



燃料は軽油になります。